

System | Module

SYSTEM: Integra 64 Plus 0002

1: Partition 1

1: Haus Außenhaut

1: Ankleide

2: Flur OG

4: Kind 1 Dachfenst

5: Arb. 1 Nebentür

6: Arbeit 1 Fenster

7: Gäste Bad

8: Arbeit 2

9: Küche

10: Esszimmer 1

11: Esszi. Doppeltür

12: Haustür

13: HWR Stahltür

15: BM Garage

16: Sabotage

49: Technik

50: Garagentor

2: Diele

14: BM Diele

Bereich 1

Name des Bereichs: Haus Außenhaut

Gehört zu Partition: 1: Partition 1

Art

Bereichstyp: Schalten mit Kennwort

Bereich von Timern und anderen Bereichen unabhängig

Timer

Timer des Bereichs

Optionen

☐ Mit 2 Codes-Scharf

☐ Mit 2 Codes-Unsch.

☐ Codes für mehr BT

☐ 30 Sek lang gültig

☐ Timerpriorität

☐ Ausgangszeitverkürzung

☐ Voreingestellte Sperrzeit

☐ Alarm - Scharf kann AUS

Zeiten

☐ Ausgangszeit unendlich

Ausgangszeit für Bereich: 0 sek.

Auto-Scharfschalt. verzögern: 0 sek.

Zeit der Alarmprüfung: 0 min. 0 sek.

☐ Lauter Alarm nach Verifikation

Wächterkontrolle (Scharf) alle: 0 min.

Wächterkontrolle (Unscharf) alle: 0 min.

Sperr. auf Zeit für Wächterrundgang: 0 min. 0 sek.

Zeit für Bankautomatzugang: 0 min. 0 sek.

Zeit der Bankautomatsperre: 0 min. 0 sek.

Alle Fenster und Türen die nicht Ein- o. Ausgang sind Sofortlinie

(BM Garage ist temporär als NO eingestellt, da der Melder noch nicht installiert ist.)

Ein- u. Ausgangstür:

SYSTEM: Integra 64 Plus 0002

1: Partition 1

1: Haus Außenhaut

1: Ankleide

2: Flur OG

4: Kind 1 Dachfenst

5: Arb. 1 Nebentür

6: Arbeit 1 Fenster

7: Gäste Bad

8: Arbeit 2

9: Küche

10: Esszimmer 1

11: Esszi. Doppeltür

12: Haustür

13: HWR Stahltür

15: BM Garage

16: Sabotage

49: Technik

50: Garagentor

2: Diele

14: BM Diele

Linie12 , Hauptplatine.

Linienname: Haustür

Gehört zu Ber.: 1: Haus Außenhaut

Reaktionstyp: 0: Eingänge/Ausgänge

Eingangszeit: 25 sek.

Linientyp: 4: 2EOL/NC

Sensibilität: 320 ms.

Max. Verletzungszeit: 0 sek.

Max. Zeit ohne Verletzung: 0 min.

Optionen

☐ Kein Alarm nach Str.V.

☐ Zwangspriorität

☐ Steuert Video bei Unscharf

☐ Steuert Video bei Scharf

☐ Benutzer sperrt nicht

☐ Bei Nichtverl. des Objekts sperren

☒ Automatische Sperrung nach 3 Al.

☐ Automatische Sperrung nach 1 Al.

☐ Autolösch. der Zähler

☐ Mit Verifikation

☐ Alarmsignalisierung-Verzögerung

☒ Sperrt die Verifikation

☒ Keine Meld. bei Eingangszeit

☐ Rückcode nach Alarmende

☐ Rückcode nach Unscharfschaltung

☒ Alarm nach Ausgangszeit

☒ Alarm nach Entsperrung

☐ Sabotagealarm immer laut

☐ GONG im Erw.-Modul

Kommentar:

Nur Eingangstür:

System	Module
SYSTEM: Integra 64 Plus 0002	
1: Partition 1	
1: Haus Außenhaut	
1: Ankleide 2: Flur OG 4: Kind 1 Dachfenst 5: Arb. 1 Nebentür 6: Arbeit 1 Fenster 7: Gäste Bad 8: Arbeit 2 9: Küche 10: Esszimmer 1 11: Esszi. Doppeltür 12: Haustür 13: HWR Stahltür 15: BM Garage 16: Sabotage 49: Technik 50: Garagentor	
2: Diele	
14: BM Diele	

Linie13 . Hauptplatine.	
Liniennamen:	HWR Stahltür
Gehört zu Ber.:	1: Haus Außenhaut
Reaktionstyp:	80: Scharfschalt.
Anschaltmethode:	Gruppe: 1 Art 1
Linientyp:	1: NC
Sensibilität:	320 ms.
Max. Verletzungszeit:	0 sek.
Max. Zeit ohne Verletzung:	0 min.
Optionen ☐ Kein Alarm nach Str.V. ☐ Zwangspriorität ☐ Steuert Video bei Unscharf ☐ Steuert Video bei Scharf ☐ Benutzer sperrt nicht ☐ Bei Nichtverl. des Objekts sperren ☒ Automatische Sperrung nach 3 Al. ☐ Automatische Sperrung nach 1 Al. ☐ Autolösch. der Zähler ☐ Voralarm ☐ Alarmsignalisierung-Verzögerung ☒ Prüfen, ob Scharfschaltung möglich ☒ Keine Meld. bei Eingangszeit ☐ Rückcode nach Alarmende ☐ Rückcode nach Unscharfschaltung ☒ Alarm nach Ausgangszeit ☒ Alarm nach Entsperrung ☐ Sabotagealarm immer laut ☐ GONG im Erw.-Modul	
Kommentar:	

Nur Ausgangstür:

System	Module
SYSTEM: Integra 64 Plus 0002	
1: Partition 1	
1: Haus Außenhaut	
1: Ankleide 2: Flur OG 4: Kind 1 Dachfenst 5: Arb. 1 Nebentür 6: Arbeit 1 Fenster 7: Gäste Bad 8: Arbeit 2 9: Küche 10: Esszimmer 1 11: Esszi. Doppeltür 12: Haustür 13: HWR Stahltür 15: BM Garage 16: Sabotage 49: Technik 50: Garagentor	
2: Diele	
14: BM Diele	

Linie50 . LCD:INT-TSI (0). adresse :0, Z2	
Liniennamen:	Garagentor
Gehört zu Ber.:	1: Haus Außenhaut
Reaktionstyp:	5: Ausgangsline
Alarmzeitverzögerung:	0 sek.
Linientyp:	1: NC
Sensibilität:	320 ms.
Max. Verletzungszeit:	0 sek.
Max. Zeit ohne Verletzung:	0 min.
Optionen ☐ Kein Alarm nach Str.V. ☐ Zwangspriorität ☐ Steuert Video bei Unscharf ☐ Steuert Video bei Scharf ☐ Benutzer sperrt nicht ☐ Bei Nichtverl. des Objekts sperren ☒ Automatische Sperrung nach 3 Al. ☐ Automatische Sperrung nach 1 Al. ☐ Autolösch. der Zähler ☐ Voralarm ☐ Alarmsignalisierung-Verzögerung ☒ Aufsch. verzög. (Voralarm) ☒ Keine Meld. bei Eingangszeit ☐ Rückcode nach Alarmende ☐ Rückcode nach Unscharfschaltung ☒ Alarm nach Ausgangszeit ☒ Alarm nach Entsperrung ☐ Sabotagealarm immer laut ☐ GONG im Erw.-Modul	
Kommentar:	

System
Module

SYSTEM: Integra 64 Plus 0002

- 1: Partition 1
 - 1: Haus Außenhaut
 - 1: Ankleide
 - 2: Flur OG
 - 4: Kind 1 Dachfenst
 - 5: Arb. 1 Nebentür
 - 6: Arbeit 1 Fenster
 - 7: Gäste Bad
 - 8: Arbeit 2
 - 9: Küche
 - 10: Esszimmer 1
 - 11: Esszi. Doppeltür
 - 12: Haustür
 - 13: HWR Stahltür
 - 15: BM Garage
 - 16: Sabotage
 - 49: Technik
 - 2: Diele
 - 14: BM Diele

Bereich 2

Name des Bereichs:

Gehört zu Partition: 1: Partition 1

Art
Bereichstyp: Schalten mit Kennwort

Bereich von Timern und anderen Bereichen unabhängig

Timer

Timer des Bereichs

Optionen:

☐ Mit 2 Codes-Scharf
☐ Mit 2 Codes-Unsch.
☐ Codes für mehr BT
☐ 30 Sek lang gültig
☐ Timerpriorität
☐ Ausgangszeitkürzung

☐ Voreingestellte Sperrzeit
☐ Alarm - Scharf kann AUS

Zeiten

☐ Ausgangszeit unendlich

Ausgangszeit für Bereich: 0 sek.

Auto-Scharfschalt. verzögern: 0 sek.

Zeit der Alarmprüfung: 0 min. 0 sek.

☐ Lauter Alarm nach Verifikation

Wächterkontrolle (Scharf) alle: 0 min.

Wächterkontrolle (Unscharf) alle: 0 min.

Sperr. auf Zeit für Wächterrundgang: 0 min. 0 sek.

Zeit für Bankautomatzugang: 0 min. 0 sek.

Zeit der Bankautomatsperre: 0 min. 0 sek.

Ausgänge

Ausgänge						
Nr.	Ausgangsname	Ausgangstyp	Betriebszeit	Pol.+	Puls.	Bis zu Auslösung:
1	Ausgang 1	1: Einbruchalarm	3 min. 0 sek.	X		Linien: 1+64
2	Ausgang 2	1: Einbruchalarm	2 min. 0 sek.	X		Linien: 1+64
3	Ausgang 3	41: Energie	0 min. 30 sek.	X		
4	Ausgang 4	41: Energie	0 min. 30 sek.	X		
5	Ausgang 5	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
6	Ausgang 6	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
7	Ausgang 7	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
8	Ausgang 8	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
9	Ausgang 9	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
10	Ausgang 10	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
11	Ausgang 11	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
12	Ausgang 12	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
13	Ausgang 13	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
14	Ausgang 14	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
15	Ausgang 15	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
16	Ausgang 16	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
17	Ausgang 17	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
18	Ausgang 18	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
19	Ausgang 19	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
20	Ausgang 20	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		
21	Ausgang 21	0: Nicht belegt	0 min. 30 sek.	X		

Auslösung Ausgänge 1

Von Linien:

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32

Von LCD-Bedienteilen:

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

Von Bereichen /Bereichstaturen:

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32

Löschung

Ausgangssignal der Bereiche löschen:

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32